



**Commune Mixte de Courrendlin**

Service des eaux  
Rte de Châtillon 15 CP 71  
CH-2830 Courrendlin

## Rapport d'analyse d'échantillon : 252378-1

Emission du rapport 19 septembre 2025

N° de client	00118
N° de dossier	2500837
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer/R.Marchand
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	16.09.2025
Date de réception	16.09.2025
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	252378 : Réservoir Pertuisat, côté route 252379 : Réservoir Pertuisat, milieu 252380 : Réservoir Pertuisat, côté village 252381 : Réservoir Pertuisat, après UV

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*). Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

**RuferLab SA**

Stéphane Rufer  
Directeur

Maité Rohrbach  
Laborantine en Chimie/Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 252378-252381

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	252378	252379	252380	252381
				Réservoir Pertuisat côté route	Réservoir Pertuisat milieu	Réservoir Pertuisat côté village	Réservoir Pertuisat après UV
Heure de prélèvement				11h00	11h00	11h00	11h15
Nombre de flacons				1	1	1	1
Température			°C	10.1	10.1	10.1	10.8
Traitement				Brute	Brute	Brute	UV
<b>Microbiologie</b>							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	16.09.2025	UFC/100 ml	3	2	5	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	16.09.2025	UFC/100 ml	1	1	1	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	16.09.2025	UFC/ml	9	12	8	0

