



**Commune mixte de Courrendlin**

Monsieur Pascal Bonnemain  
Route de Châtillon 15  
CH-2830 Courrendlin

## Rapport d'analyse d'échantillon : 230035-1

Emission du rapport : 12 janvier 2023

N° de client	00118
N° de dossier	2300018
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer/R.Marchand
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	09.01.2023
Date de réception	09.01.2023
Conditions météo et température ambiante	Couvert,
Point de prélèvement	230035 : Vellerat, sortie réservoir
(identification, description, état)	230036 : Vellerat, Fontaine milieu du village
	230037 : Courrendlin fontaine école

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

**RuferLab SA**



Stéphane Rufer  
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard  
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 230035 et 230037

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	230035	230036	230037
				Vellerat Sortie réservoir	Vellerat Fontaine milieu du village	Courrendlin Fontaine école
Heure de prélèvement				09h15	09h30	09h45
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	8.8	7.8	8.8
Traitement				Chlore	Chlore	n/a
<b>Microbiologie</b>						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	09.01.2023	UFC/100 ml	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	09.01.2023	UFC/100 ml	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	09.01.2023	UFC/ml	0	0	20

