



**Commune Mixte**

Service des eaux  
Rte de Châtillon 15 CP 71  
CH-2830 Courrendlin

## Rapport d'analyse d'échantillon : 240901-1

Emission du rapport : 09 mai 2024

N° de client	00118
N° de dossier	2400291
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer/ R.Marchand
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	06.05.2024
Date de réception	06.05.2024
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	240901 : Courrendlin Rue Chavon de Dos, garage Tony 240902 : Rebeuvelier, Fontaine milieu du village 240903 : Vellerat sortie réservoir 240904 : Vellerat fontaine milieu du village

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

**RuferLab SA**

Stéphane Rufer  
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard  
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 240901-240904

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	240901	240902	240903	240904
				<i>Courrendlin Rue Chavon de Dos, garage Tony</i>	<i>Rebeuvelier, Fontaine milieu du village</i>	<i>Vellerat sortie réservoir</i>	<i>Vellerat fontaine milieu du village</i>
Heure de prélèvement				08h45	09h20	08h30	08h20
Nombre de flacons				1	1	1	1
Température			°C	13.7	11.4	9.6	10.6
Traitement				n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Microbiologie</b>							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	06.05.2024	UFC/100 ml	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	06.05.2024	UFC/100 ml	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	06.05.2024	UFC/ml	0	0	41	0

